

Témaszám: T-41-J078/26

JEGYZŐKÖNYV

a 78/2003 (XI.27) GKM 7.§ (2) szerint a
Luther utcai játszótéren
(H-4200 Hajdúszoboszló, Luther utca))
található játszótéri eszközök állapotáról és biztonságáról

Készítette az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Ellenőrző Szervezet
(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)
Építőipari Szolgáltatások Osztály

Szentendre, 2026. augusztus hó.

A jegyzőkönyv 6 számozott oldalt és 1 mellékletet tartalmaz.
A jegyzőkönyv az osztályvezető írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1 A megbízó neve, címe:

név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

1.2 Az üzemeltető neve, címe:

név: Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.
cím: H-4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

1.3 Az ellenőrzést végző kijelölt szervezet adatai:

név: ÉMI-TÜV SÜD Kft., Építőipari Szolgáltatások Osztálya
cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
kijelölési okirat száma: MFO-115 (78/2003 (XI.27.) GKM)

1.4 Az ellenőrzés helye:

H-4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
Luther utcai játszótér

1.5 Az ellenőrzés időpontja:

2026. augusztus 03.

1.6 Az ellenőrzés tárgya:

A játszótéri eszközök háromévente kötelező ellenőrzése során:

- a biztonságossági követelményeknek való megfelelés ellenőrzése az MSZ EN 1176 szabványsorozat szerint (fejezetcímeket lásd 2. pont alatt), valamint
- az MSZ EN 1177 szabvány szerinti telepítési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése.

Az ellenőrzés nem terjed ki az egyéb berendezések – sporteszközök, padok, kerítés – állagának felmérésére, véleményezésére, valamint laboratóriumi vagy statikai vizsgálatot igénylő ellenőrzésekre sem. A teherbírás csökkenésére utaló jeleket (pl. korróziót) állapotromlásként regisztráljuk.

2. A JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK

Az ellenőrzés alapját az alábbi szabványok képezték:

- MSZ EN 1176-1:2018** Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.
1. rész: Általános biztonságtechnikai követelmények és vizsgálati módszerek
- MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020** Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.
2. rész: A hinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-3:2018** Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.
3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-4:2017+AC:2019** Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.
4. rész: A kötélpályák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-5:2020** Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.
5. rész: A forgóhinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019** Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.
6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-7:2020** Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.
7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutató
- MSZ EN 1176-10:2024** Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.
10. rész: Teljesen zárt játszóeszközök kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-11:2015** Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.
11. rész: Térhálós játszóeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1177:2018+AC:2019** Ütéscsillapító játszótéri talajok.
és a szerkezetekre vonatkozó egyéb műszaki normatív dokumentumok (tervek, műszaki leírások stb.).

A helyszíni ellenőrzést az MSZ EN 1176-1:2018 j. szabvány 5. fejezete figyelembevételével végeztük.

Az ellenőrzés eredményét, ennek alapján tett megállapításainkat a játszótéri eszközökre vonatkozó **adatlapokon** táblázat-szerűen összeállítva közöljük (Ld. 1. sz. melléklet), amelyek a 78/2003 (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően az alábbi adatokat tartalmazzák:

- az ellenőrzött játszótér pontos címét,
- az ellenőrzés időpontját,
- az ellenőr nevét,
- az egyes játszótéri eszközök és a telepítési körülmények (alapozás, szükséges szabad tér, esési tér és az ehhez szükséges ütéscsillapító talaj) megfelelőségének értékelését, nem megfelelőségük esetén annak indoklását és javaslattevételeket a lehetséges javításokra.

A játszótéri eszközök állapotát, elhelyezkedését fényképfelvételekkel rögzítettük, amelyek a jegyzőkönyv adatlapjain találhatóak. A megállapításaink az ellenőrzés időpontjában rögzített állapotra vonatkoznak.

3. ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

3.1 Játszótéri eszközök összesített értékelése

A játszótéri eszköz a biztonságtechnikai szempontok alapján két kategóriába sorolható: „**megfelelő**” és „**nem megfelelő**”. Megfelelő az a játszótéri eszköz, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek. Nem megfelelő az eszköz, amennyiben nem felel meg a biztonságossági követelményeknek.

1. táblázat

Sor-szám	Játszótéri eszköz megnevezése	Értékelés
H-4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. Luther utcai játszótér		
1.	London játszóváros	nem megfelelő

3.2 Egyéb észrevételek, megjegyzések


1. Kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz nem vehető használatba.
2. A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt (vagy balesetveszélyessé vált) játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát megakadályozni.
3. Az adatlapon részletesen jeleztük észrevételeinket az eszközzel kapcsolatban. A javítások szakszerű elvégzését követően (lásd még 2. pont) az eszköz alapvetően használható. A rendszeres ellenőrzések és karbantartások az eszköz teljes élettartama alatt szükségesek és nem mulaszthatók.
4. A játszótéri eszközökről, a kijelölt szervezet általi ellenőrzésekről, valamint az elvégzett javításokról az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetnie a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet 7.§ (8) szerinti adattartalommal.
5. A játszótéri eszközt/játszóteret a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve kell telepíteni és üzemeltetni. Az üzemeltető köteles a játszótéri eszközt a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet 2.§ (18) szerint üzemeltetni.
6. Az üzemeltetőnek a játszótéren, külön táblán, jól látható és tartós módon fel kell tüntetnie a nevét, székhelyének címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, valamint az egységes európai segélyhívószámot.
7. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését kijelölt szervezettel háromévenként kell elvégeztetnie. **A következő ellenőrzés esedékessége: 2029.08.03.** (a helyszíni ellenőrzéstől számított 3 év).

4. Mellékletek: 1. Adatlapok

Szentendre, 2026. augusztus 28.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet készítette:

Ellenőrizte és jóváhagyta:


.....
Kovács Dávid
ellenőr





.....
Kotró Tamás
csoportvezető

Adatlapok

Adatlapok a Luther utcai játszótéren (H-4200 Hajdúszoboszló, Luther utca) játszóterén meglévő játszótéri eszköz megfelelőségéről	
Üzemeltető	Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. (H-4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.)
Ellenőrzés időpontja	2026.08.03.
Ellenőr	Kovács Dávid

Játszóterei eszköz adatai	
Megnevezése	1.London játszóváros
Gyártó/Forgalmazó	nem ismert
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	137cm (podeszt) 220cm (gyűrűs mászó rész)
Ütközőfelület anyaga	kavicsos homok
Megjegyzés: Telepítés dátuma: nem ismert.	
A mászó sor rész végénél lévő gyorskötöző eltávolítása szükséges!	
 	



Adatlapok a Luther utcai játszótéren (H-4200 Hajdúszoboszló, Luther utca) játszóterén meglévő játszótéri eszköz megfelelőségéről	
Üzemeltető	Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. (H-4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.)
Ellenőrzés időpontja	2026.08.03.
Ellenőr	Kovács Dávid



Adatlapok a Luther utcai játszótéren (H-4200 Hajdúszoboszló, Luther utca) játszóterén meglévő játszótéri eszköz megfelelőségéről	
Üzemeltető	Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. (H-4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.)
Ellenőrzés időpontja	2026.08.03.
Ellenőr	Kovács Dávid



Adatlapok a Luther utcai játszótéren (H-4200 Hajdúszoboszló, Luther utca) játszóterén meglévő játszótéri eszköz megfelelőségéről	
Üzemeltető	Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. (H-4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.)
Ellenőrzés időpontja	2026.08.03.
Ellenőr	Kovács Dávid



Adatlapok a Luther utcai játszótéren (H-4200 Hajdúszoboszló, Luther utca) játszóterén meglévő játszótéri eszköz megfelelőségéről	
Üzemeltető	Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. (H-4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.)
Ellenőrzés időpontja	2026.08.03.
Ellenőr	Kovács Dávid

Eltérések a szabványtól	javasolt javítás	Értékelés
-az eszköz fa szerkezeti elemei több helyen sérültek, korhadtak. néhol kilazultak -több helyen hosszirányú repedések láthatók -faanyag több helyen kezeletlen (főleg a járófelületeken, pl. láncos egyensúlyozó rész) (MSZ EN 1176-1; 4.1.1 4.1.3 pontjai)	-korhadt elemek cseréje, sérült elemek javítása vagy cseréje -repedések kitöltése és monitorozása, szükség esetén repedt elemek cseréje -eszköz fa részeinek felületkezelése	nem felel meg
-a gyűrűs mászó részen lévő oszlop alja korhadt, szerkezet instabil -hinta oszlopának alja korhadt stabilitás-vesztés prognosztizálható (MSZ EN 1176-1; 4.1.1 pontja)	-tartóoszlop szakszerű cseréje -hinta oszlopának feltárás melletti ellenőrzése és ütemezett cseréje -az oszlopokat javasolt fém bakokra helyezni vagy saruba fogni a későbbiekben, hogy a fa részek ne érintkezzenek a talajjal és ne legyenek kitéve fokozott korhadás veszélyének	
-csúszdatest felülete sérült, repedt és felülete kopott (MSZ EN 1176-1; 4.1.5 pontja)	-csúszdatest cseréje	
-csavarfedő kupakok több helyen sérültek vagy hiányoznak (MSZ EN 1176-1; 4.2.5 pontja)	-pótlás vagy csere	

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-a hinta melletti részen az ütés-csillapító felület gyommal benőtt (MSZ EN 1176-2; 4.10.2 pontja)	-növényzet, gyomok eltávolítása - min 30cm rétegvastagságú ütés-csillapító felület (homokos kavics) fenntartása -a 200cm-nél magasabb függeszkedő részek körül min. 40cm vastag ütés-csillapító burkolat fenntartása szükséges!	nem felel meg